



1. Lo spazio di aggregazione verso località botte



2. Lo spazio di aggregazione verso località botte



3. Lo spazio di aggregazione verso località botte. In fondo la "Spiaggia della Botte"



4. Rampa di raccordo tra il livello del lungomare e quello dello spazio di aggregazione; pendenza della rampa circa il 6% cm.



5. L'accesso alla rampa dal lungomare



6. Vista del lungomare, dalla Botte verso la Grotta Verde



7. Particolare della panchina posta sul lungomare



8. Vista del lungomare e del marciapiede rialzato: altezza del gradino 12cm.



9. Uno degli spazi attrezzati con panchine, rialzato rispetto al livello di percorrenza del lungomare



10. Uno degli spazi attrezzati con panchine, rialzato rispetto al livello di percorrenza del lungomare



11. Vista del lungomare verso il piazzale Grotta Verde. Si noti sulla sinistra il marciapiede rialzato




12. Vista del Lungomare con il marciapiede



**CRITICITA'.**

1. Assenza di scivolo di raccordo tra il livello del marciapiede, dove si trovano spazi attrezzati con panchine e il livello del lungomare.
2. Assenza di sedute o panchine tra il piazzale Grotta Verde e il punto individuato sulla mappa con il cono ottico n.10.
3. assenza di segnaletica di orientamento che indichi i servizi presenti
4. assenza di mappe tattili e piste tattili.



**COMUNE DI ANDRANO**  
PROV. DI LECCE

**ANDRANO PER TUTTI**

**P.E.B.A.**  
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

**ANALISI**  
**14**  
Lungomare delle Agavi

**A.14.LM.AGAVI**

dicembre 2023  
scala  
REV. 00

R.U.P. Architetto Biagio MARTELLA  
progettista architetto Rocco PAPPACCOGLI