

La rampa in muratura che permette di raggiungere dal cortile di pertinenza al fabbricato all'ingresso del Centro Diurno presenta una larghezza di 140cm circa, una lunghezza di 310cm ed una pendenza del 21.6%. Ai lati della rampa sono presenti due ringhiere, in metallo e di colore giallo, ciascuna con due corrimano posti, quello più basso, ad un'altezza di 38cm dal pavimento della rampa e quello più alto ad un'altezza di 72cm. La ringhiera termina prima dell'inizio della rampa e circa a metà della sua lunghezza è interrotta dal pilastro che si trova sul lato sinistro di chi sale. La pavimentazione della rampa è in piastrelle bollate antiscivolo. La rampa di 5 gradini che è a lato della rampa, presenta le pedate in pietra naturale di colore chiaro (travertino) con sovrapposizione di strisce antiscivolo di colore nero ai bordi delle stesse pedate. Ai lati presenta una ringhiera in metallo e di colore giallo simile a quella della rampa. Anche in questo caso non sono prolungate oltre il primo e l'ultimo gradino.


CRITICITA'

Rampa:


1. Pendenza della rampa eccessiva.
2. Corrimano su un lato interrotti dal pilastro e non proseguono oltre l'inizio e la fine della rampa. Altezza corrimano bassa.
3. Assenza di cordolo laterale di 10 cm.
4. assenza di segnali tattilo plantari

Scala:


1. corrimano non prolungano oltre il primo e l'ultimo gradino; altezza corrimano bassa.
2. assenza di segnali tattilo-plantari




1.



2.



3.



4.



COMUNE DI ANDRANO
PROV. DI LECCE

A N D R A N O P E R T U T T I

P.E.B.A.

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

A.08d.C.D.

dicembre 2023

scala 1:50

REV. 00

ANALISI

08d

PALAZZO DEL MUNICIPIO

Raggiungibilità

R.U.P. Architetto Biagio MARTELLA

progettista architetto Rocco PAPPACCOGLI